

Hà Tĩnh, ngày tháng 9 năm 2026

BÁO CÁO NHANH

Diễn biến, ảnh hưởng mưa lớn và tình hình ngập lụt trên địa bàn tỉnh
(Tính đến 7h ngày 14/9/2026)

1. Diễn biến của mưa lớn

Lượng mưa đo được tại các trạm thủy văn trên địa bàn tỉnh từ ngày 19h ngày 10/9 đến 6h ngày 14/9: Kỳ Anh 439,63mm; Hương Trạch 420,9mm; Hòa Duyệt 348mm, Hà Tĩnh 334,7mm, Hương Khê 323,8mm, Chu Lễ 296,4mm; Cẩm Nhượng 282,4mm; Thạch Đồng 226,9mm; Hoành Sơn 198,3mm; Sơn Kim 173,3mm; Linh Cảm 158,4mm; Hương Sơn 122,1mm, Sơn Diệm 119,8mm.

2. Mức nước

2.1. Mức nước sông

Tại thời điểm 7h ngày 14/9/2026, mực nước trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, sông La đang ở dưới mức báo động I.

2.2. Mức nước hồ chứa

- Mực nước một số hồ chứa lớn vào lúc 7h00 ngày 14/9/2026:

+ Ngàn Trươi 39,31/52 m đạt 43,61% dung tích TK (tăng 125 cm so với thời điểm lúc 7h ngày 13/9/2026);

+ Kẻ Gỗ 23,54/32,5 m đạt 38,2% dung tích TK (tăng 145 cm so với thời điểm lúc 7h ngày 13/9/2026);

+ Sông Rác 18,3/23,2m đạt 47,8% dung tích TK (tăng 160 cm so với thời điểm lúc 7h ngày 13/9/2026);

+ Thượng Sông Trí 28,68/32m đạt 55,7% dung tích TK (tăng 80 cm so với thời điểm lúc 7h ngày 13/9/2026);

+ Kim Sơn 95,41/97m đạt 84,3% dung tích TK (tăng 19 cm so với thời điểm lúc 17h ngày 13/9/2026);

+ Thủy điện Hồ Hồ 65,2/70m. (tăng 97 cm so với thời điểm lúc 7h ngày 13/9/2026).

- Tình hình xả tràn: Đá Hàn 23 m³/s; Đá Bạc 4,87 m³/s; hồ Khe Xai 15 m³/s; hồ Thượng Sông Trí 36m³/s; hồ Kim Sơn 15 m³/s; hồ Bộc Nguyên 5 m³/s; Hồ Hồ 168 m³/s.

2.3. Mức nước tại một số cống lớn (lúc 1h ngày 14/9/2026)

- Cổng Đò Diêm: Thượng lưu 0,95m, hạ lưu 0,81 m, đang mở.
- Cổng Trung Lương: Thượng lưu 1,35m, hạ lưu 1,4 m, đang mở.
- Cổng Đức Xá: Thượng lưu 1,63 m, hạ lưu 1,8 m, đang mở.

3. Công tác chỉ đạo ứng phó

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 10/9/2026 về công tác phòng, chống thiên tai những tháng cuối năm 2026.

- UBND tỉnh ban hành công điện số 14/CĐ-UBND ngày 12/9/2026 về việc chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.

- Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh ban hành các Văn bản: Số 7500/BCH-SNNMT ngày 12/9/2026 về chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lở, sét, mưa đá; số 7310/BCH-SNNMT ngày 08/9/2026 về việc chủ động ứng phó với hình thái thiên tai phức tạp trong thời gian tới.

- Văn phòng Thường trực Chỉ huy PCTT tỉnh, các sở, ngành, các địa phương bố trí trực ban 24/24 để nắm tình hình mưa lớn, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.

- Văn phòng Thường trực Chỉ huy PCTT tỉnh thường xuyên cập nhật các tin cảnh báo, dự báo thiên tai gửi qua nhóm zalo tới các địa phương, đơn vị và đăng tải trên trang facebook của Văn phòng.

4. Tình hình ngập lụt và thiệt hại

- Xã Kỳ Văn: Có 11 hộ nước ngập vào nhà, các hộ đã chủ động kê cao đồ đạc; 3 tuyến đường (2 ngõ xóm, 1 trục thôn) bị ngập; ngầm tràn tại thôn Hồng Xuân bị ngập nước không đi lại được; đến nay nước đã rút hết.

- Xã Kỳ Xuân: Đoạn đường ven biển có 1 điểm có nguy cơ sạt lở, xã đã chủ động đặt biển cảnh báo 2 đầu khu vực có nguy cơ sạt lở.

- Xã Vũ Quang: 4 ha mía bị đổ ngã, có 3 điểm sạt lở (đường giao thông 1 điểm dài khoảng 15m, 2 điểm bờ sông dài khoảng 40m) và 1 vài điểm sạt lở nhà dân.

- Xã Gia Hanh khoảng 4h sáng ngày 11/9/2026 mưa to làm hỏng mái nhà của một hộ dân (diện tích khoảng 10 m²).

- Xã Hương Đô ngập 01 tuyến đường (dài 80m) tại thôn Hồng Hà;

- Xã Mai Hoa sạt lở xảy ra tại thôn Thanh Bình, gây ảnh hưởng tuyến đường và sạt lở sát nhà dân gây thiệt hại 01 chuồng chăn nuôi.

- Xã Kỳ Anh: Có 60 ha lúa bị thiệt hại (trong đó 20 ha tại thôn Phú Long và 40 ha tại thôn Kỳ Phú) chưa thu hoạch (do cuối nguồn nước sông Rác vụ Hè Thu nên lúa chín muộn) bị gãy đổ hoàn toàn và ngập nước.

- Theo báo cáo của Ban Quản lý các Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá tỉnh¹, ngày 11/9/2026 Ban tiến hành kiểm tra, phát hiện 01 phao báo

¹ Tại Văn bản số 277/BC-QLCC ngày 11/9/2026

hiệu luồng vào Cảng cá Cửa Nhượng bị đứt dây neo và trôi khỏi vị trí; Ban đã bố trí lực lượng theo dõi, tổ chức tìm kiếm, xác định vị trí phao; đồng thời tăng cường thông báo, hướng dẫn tàu cá khi ra vào cảng, đặc biệt lưu ý khu vực phao báo hiệu bị mất để bảo đảm an toàn.

- Tại Km434+600 QL.15 thuộc xã Phúc Trạch bị ngập sâu khoảng 40cm. Đơn vị quản lý đã cấm sào, canh gác cấm người và phương tiện qua lại đoạn bị ngập sâu

- Các địa phương còn lại tính đến thời điểm hiện tại chưa có thiệt hại do đợt mưa lớn.

Văn phòng Thường trực Chỉ huy PCTT tỉnh báo cáo nhanh để Cục Quản lý đê điều và PCTT, Lãnh đạo tỉnh được biết, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Cục Quản lý Đê điều và PCTT;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Ban chỉ huy PTDS tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Văn phòng TT BCH PTDS tỉnh;
- Chánh, Phó VPTT PCTT;
- Lưu: VT.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Hồ Duy Phiệt